


# تدالع سنج

## همدوسی زمانی

برای نشان دادن و اندازه‌گیری همدوسی زمانی یک چشم مخصوصاً از تداخل سنج مایکلsson استفاده می‌شود.



شکل ۱. طرح ساده‌ای از تداخل سنج مایکلsson

در صورتی که بین دو سیپر اختلاف زمانی وجود داشته باشد آنگاه مطابق شکل ۱، بسته‌های موج همپوشانی کامل نخواهد داشت و لذانمایانی فریزها کاهش می‌یابد. اندازه یا پهنای بسته موج‌ها با پهنای طیف منبع نور رابطه معکوس دارد و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$Lc = \frac{\lambda}{2\pi\Delta\lambda}$$

## ۲. تداخل سنج‌های متداول در آزمون قطعات اپتیکی

### ۱-۲. توبین گرین

شکل ۲ آرایه تداخل سنج توبین - گرین در آزمون سطح کروی محدب و اندازه‌گیری شعاع خمیدگی آن را نشان می‌دهد. تداخل سنج توبین - گرین شامل دو بازوی مرجع و آزمون است. که عموماً بازوی مرجع شامل یک سطح تخت مرجع با همواری قابل قبول است. نکته قابل توجه در این تداخل سنج این است که طول دو بازوی آن را می‌توان برابر کرد بهطوری که منبع لیزر کوتاه همدوس نیز قابل استفاده باشد. با جایه‌جایی سطح مورد آزمون در امتداد محور اپتیکی، در دو مکان نور برگشتی به تداخل سنج مجدداً موازی می‌شود.

مریم اویسی فردوبی  
دبير فیزیک دبیرستان شاهد

### مقدمه

تداخل نور هنگامی رخ می‌دهد که نور از منبع تا آشکارساز مسیرهای متفاوتی را طی کند و اختلاف طول مسیر پرتوها کمتر از طول همدوسی زمانی منبع باشد. آنگاه شدت در آشکارساز کمتر، برابر و یا بیشتر از مجموع شدت پرتوها خواهد شد. پدیده تداخل اولین بار در قرن هفدهم مورد توجه بولی و هوک قرار گرفت و در قرن هجدهم یانگ با آزمایش دو شکافی خود توانست وجود تداخل را اثبات کند. بعدها مایکلsson در سال ۱۸۸۱ تداخل سنج معروف خود را طراحی کرد که کاربردهای وسیعی در اثبات عدم وجود اثر، آزمون اپتیکی و نجوم پیدا کرد.


با اختراع لیزر، آشکارسازهای دوبعدی مانند CCD و رایانه تحولات زیادی در تداخل‌سنجی صورت گرفت. از جمله کاربردهای جدید تداخل‌سنجی در عصر حاضر می‌توان به استفاده از تداخل سنج در آشکارسازی امواج گرانشی، آزمون قطعات اپتیکی بزرگ تا چند متر، تلسکوپ‌های دوقلو جهت افزایش قدرت تفکیک، با استفاده از تداخل نور دو تلسکوپ، و آزمون سطوح غیرکروی نام برد.

**کلیدواژه‌ها:** تداخل سنج، فریز، همدوسی، مایکلsson


### ۱. اصول تداخل سنجی

تداخل سنجی در واقع روش اندازه‌گیری اختلاف فاز دو موج با استفاده از پدیده تداخل است. مهم‌ترین مفهوم در تداخل سنجی جبهه موج است که مکان هندسی نقاطی با فاز یکسان است. از برهم‌نہی دو جبهه موج که شرایط تداخل را دارا باشند، فریز تداخلی یا نقش تداخلی تولید می‌شود و فریز تداخلی مکان هندسی نقاطی با فاز یکسان است.

شرایط تداخل عبارت است از اینکه اولاً اختلاف راه نوری دو موج کمتر از طول همدوسی باشد، و ثانیاً دو موج هم قطبش باشند.



▲ شکل ۳. تداخل سنج توبیمن - گرین در آزمون سطح کاو



▲ شکل ۲. تداخل سنج توبیمن - گرین در آزمون سطح

مورد آزمون نیز ضریب بازتابی حدود شیشه داشته باشدند. در غیر این صورت نمایانی فریزها کاهش می‌یابد. در این تداخل سنج طول همدوسی زمانی منبع باید بیشتر از دو برابر اختلاف راه نوری سطح مورد آزمون مرجع باشد. تداخل سنج فیزو در آزمون سطوح عدسی‌های کوچک یا ریز عدسی نیز کاربرد دارد.

اختلاف فاصله مکانی‌ای دو مکان معادل شعاع خمیدگی سطح است. این روش برای سطوح کاو نیز به روش شکل ۳ به کار می‌رود. در این تداخل سنج فرض بر این است که عدسی مرکب همگراکننده دارای کیفیت قابل قبول باشد.


## ۲-۲ فیزو

تداخل سنج فیزو از نوع تداخل سنج‌های دارای مسیر مشترک است. در این تداخل سنج‌ها هم مرجع و هم باریکه باز تابیده از قطعه مورد آزمون، در قسمت اعظم تداخل سنج، مسیر مشترکی را طی می‌کنند که این امر سبب می‌شود حساسیت به ارتعاش محیطی و متلاطم هوا کمتر باشد. به همین دلیل تداخل سنج فیزو برای محیط‌های کارگاهی بسیار مناسب است.


این تداخل سنج علاوه بر آزمون سطوح تخت، مطابق شکل ۴ و برای آزمون سطوح کوز و کاو نیز استفاده می‌شود. سطح مرجع یک تیغه شیشه‌ای است که یک سطح آن دارای کیفیت همواری قابل قبول باشد. البته فرض بر این است که سطوح

## ۲-۳ تداخل سنج چینشی جانبی

اساس این تداخل سنج، ایجاد یک نسخه از جبهه موج و جابه جایی آن به طور جانبی نسبت به اولی و تداخل این دو بار با هم است (شکل ۵) به عبارتی موج با نسخه خودش تداخل داده می‌شود و به جبهه موج مرجع نیاز نیست. چیدمان‌های مختلفی برای ایجاد چینش جانبی وجود دارد که از تیغه شیشه‌ای برای ایجاد چینش استفاده می‌شود و یک سطح تخت مورد آزمون قرار می‌گیرد. بازوه همانند تداخل سنج‌های بخش‌های پیشین طراحی می‌شود لذا آن را تکرار نمی‌کنیم.




▲ شکل ۵. چینش جانبی دو جبهه موج




▲ شکل ۶. تداخل سنج فیزو در آزمون سطح کوز

**۲-۲ آزمون همگنی ضریب شکست یا ضخامت تیغه شیشه‌ای**  
برای آزمون همگنی تیغه شیشه‌ای به روش شکل ۷، تیغه مورد آزمون در مسیر باریکه قرار می‌گیرد و باریکه دوبار از تیغه عبور می‌کند، که در نتیجه حساسیت تداخل سنج دو برابر می‌شود. با این روش اگر دو سطح تیغه موادی و صاف باشد، می‌توان ناهمگنی در محیط تیغه را در فریزهای تداخلی مشاهده کرد. تیغه تخت موجود در طرح مانند تیغه مرجع دارای سطح صاف با دقت است. این تیغه باید عمود بر باریکه فروودی باشد تا باریکه بازتابی لیزر همان مسیر قبلی را در جهت معکوس طی کند.



شکل ۷. آزمون همگنی تیغه شیشه‌ای


**۳-۳ آزمون منشور**  
با قرار دادن منشور مطابق شکل زیر، دقت زاویه  $90^\circ$  درجه اندازه‌گیری می‌شود. البته منشور باید متساوی الاضلاع باشد. در صورتی که زاویه  $90^\circ$  درجه دقیق نباشد، فریزهای تداخلی دو نیمه هیچ‌گاه موازی نمی‌شوند. زیرا باریکه لیزر و رویدی از بالای منشور از نیمه پایین منشور و باریکه ورویدی از پایین منشور از نیمه بالا خارج می‌شود. حال اگر زاویه منشور  $90^\circ$  درجه نباشد، این دو باریکه خروجی موازی یکدیگر نخواهند بود و در نتیجه یکی از دو باریکه با باریکه مرجع زاویه‌ای مختلف است با دیگری دارد که نتیجه آن ایجاد زاویه بین فریزهای تداخلی است. از رابطه زیر خطای زاویه  $90^\circ$  درجه، محاسبه می‌شود:



شکل ۸. مسیر پرتوها داخل منشور

اگر مقدار جابه‌جایی عرضی کوچک باشد در واقع اختلاف فاز دو نقطه مجاور از سطح موج آزمون با این دو روش اندازه‌گیری می‌شود که با تقسیم آن بر مقدار جابه‌جایی مشتق توزیع فاز موج آزمون حاصل می‌شود. به عبارت دیگر در این تداخل سنج مشتق سطح موج از تحلیل فریزهای تداخلی به دست می‌آید.

**۴-۲ تداخل سنجی با تیغه شیشه‌ای با سطوح متوازی**  
فرمول بندی و مطالعه دقیق این نوع تداخل سنج اولین بار توسط دکتر توسلی از دانشگاه تهران صورت گرفت. [۱] این تداخل سنج مطابق شکل ۶ شامل یک تیغه شیشه‌ای شفاف با سطوح موازی و یک چشمۀ نور است که در آن ضخامت تیغه  $e$  و ضریب شکست آن  $N$  است.



شکل ۶. تداخل سنجی با یک تیغه شیشه‌ای شفاف

$$\text{و فاصله دو پرتو بازتابیده از هم از رابطه زیر به دست می‌آید:}$$

$$e \sin \theta = \frac{\sin \theta}{(n^2 - \sin^2 \theta)^{1/2}}$$

با قرار دادن یک چشمۀ خطی یا یک شکاف در محل چشمۀ  $S$ ، روی صفحه فریزهای دو شکافی یانگ مشاهده خواهد شد.

### ۳. چند نمونه از کاربرد تداخل سنج

#### ۱-۱ آزمون سطوح کروی

بازوی آزمون نمایش داده شده در شکل ۲ و شکل ۳ روش آزمون سطوح کروی و اندازه‌گیری شعاع انحنای آنها را نشان می‌دهد. آزمون سطوح کروز حداکثر با قطری برابر با اندازه قطر باریکه مرجع امکان پذیر است، در حالی که برای آزمون سطوح کاو این محدودیت وجود ندارد. با جابه‌جا کردن سطح کروی و قرار دادن سطح آن در مکان کانون عدسی دوباره میزان فریزهای تداخلی به تعداد کم ایجاد می‌شود. با اندازه‌گیری دقیق میزان جابه‌جایی سطح کروی نسبت به مکان قبل می‌توان شعاع خمیدگی سطح را اندازه‌گیری کرد، در این اندازه‌گیری دقت اندازه‌گیری فاصله کانونی به دقت اندازه‌گیری میزان جابه‌جایی بستگی دارد.

#### منابع

1. M.T. Tavassoly, A simple method for measuring the refractive index of a plate, Optics and Lasers in Engineering 35 (2001) 397 - 402 Ehsan
2. A. Akhlaghi, Ahmad Darudi, and M. Taghi Tavassoly, Reconstructing the phase distribution of two Interfering wavefronts by analysis of their nonlocalized fringes with an interactive method, Optics Express, Vol. 19, Issue 17, pp.15976-15981,2011.