



### طرز به کارگیری خاصیت لوزی در صنعت

چهار تسمه ۱، ۲، ۳ و ۴ را با طول های برابر اختیار می کنیم و دو سر هر یک از آن ها را سوراخ و مانند شکل ۲ به هم لولا می کنیم تا لوزی لولایی ABCD به دست آید.




شکل ۲.



شکل ۳.

وقتی به لوزی لولایی نیرویی وارد شود، شکل آن تغییر می کند، اما همواره دو قطر آن، عمود منصف یکدیگر باقی می مانند که از این خاصیت در صنعت بهره می گیرند.



شکل ۴.

لوزی لولایی ABCD را در نظر می گیریم و امتداد AC را خط L می نامیم (شکل ۴). با ثابت نگه داشتن رأس A، رأس C را روی خط L حرکت می دهیم. شکل لوزی ABCD تغییر می کند، اما خط BD همواره دارای امتداد ثابت است (عمود بر خط L).

در شکل ۱ در قسمت جلو، چهار تسمه هم طول دیده می شود که یک لوزی تشکیل می دهند. همچنین

# کاربردهایی از

# لوزی

## در صنعت




برای مطالعه جک لوزی ابتدا مطالب زیر را مرور می کنیم:

**تعريف لوزی:** لوزی یک چهارضلعی است که چهار ضلع آن با هم برابرند.

**خاصیت لوزی:** دو قطر لوزی، عمود منصف یکدیگرند و هر دو، محور تقارن شکل.



حسین کریمی



شکل ۱.


پس با چرخاندن دسته جک، تکیه‌گاه بالایی جک بالا و پایین می‌رود، اما سطح بالای آن همواره به وضع افقی باقی می‌ماند. در نتیجه، قسمتی از زیر اتومبیل که بر این تکیه‌گاه قرار می‌گیرد، روی این تکیه‌گاه نمی‌لغزد. از دیگر کاربردهای لوزی در صنعت می‌توان از دستگاه‌های زیر نیز نام برد:

دستگاه‌های زیر نیز نام برد:

چهار تسمه دیگر در قسمت عقب قرار دارند که یک لوزی برابر با لوزی اول می‌سازند. جک دارای یک پایه مستطیل است که هنگام به کارگیری روی زمین قرار داده می‌شود و یک تکیه‌گاه بالایی دارد که زیر اتومبیل بر آن تکیه می‌کند.


جک لوزی اگر کاملاً به صورت لوزی ساخته شود (مانند شکل ۵)، آن گاه تعادل ندارد.

#### ۱. دستگاه پرس دسته‌دار



شکل ۷.

#### ۲. دستگاه سرعت‌سنج مکانیکی




شکل ۸.

۱. اکنون دو سؤال مطرح می‌شود:
۲. عمودمنصف یکدیگر بودن دو قطر در چهارضلعی مورد استفاده در صنعت، چقدر ارزش دارد؟
۳. اگر فقط یکی از قطرها عمودمنصف دیگری باشد، چه مشکلات کاربردی در صنعت پدید می‌آورد؟


**تعريف:** اگر در یک چهارضلعی فقط یکی از قطرها عمودمنصف قطر دیگر باشد، آن را ترنجی (بادبادک یا کایت) می‌نامند.

جک لوزی اگر کاملاً به صورت لوزی ساخته شود (مانند شکل ۵)، آن گاه تعادل ندارد.



شکل ۵.

برای آنکه جک تعادل کافی داشته باشد، تسمه‌ها را به صورت شکل ۶ لولا می‌کنند. چهارضلعی GBHE لوزی است. (G و H به ترتیب نقاط برخورد دو زوج خط (BC و BA) و (ED و EF) هستند).



شکل ۶.

در شکل ۱، دو قطر افقی دو لوزی در یک صفحه افقی که آن را صفحه p می‌نامیم، قرار دارند. محور پیچ در صفحه p قرار دارد و از دو قطر افقی دو لوزی به یک فاصله است. (منظور از محور پیچ، همان محور استوانه فلزی است که سطح جانبی آن را شیار مارپیچی داده‌اند تا پیچ حاصل شده است).

با چرخاندن پیچ به وسیله دسته جک، دو مهره پیچ به یک اندازه به هم نزدیک و با یک اندازه از هم دور می‌شوند. اگر دسته جک را از چپ به راست بچرخانیم، دو مهره به هم نزدیک می‌شوند، تسمه‌ها بالا می‌روند و لذا تکیه‌گاه بالایی جک بالا می‌رود. وقتی دسته جک را می‌چرخانیم، محور پیچ موازی با سطح زمین بالا یا پایین می‌رود، اما امتداد آن همواره موازی با سطح زمین باقی می‌ماند. چون دو قطر لوزی برهم عمودند. امتداد قطر غیرافقی لوزی همواره بر سطح زمین عمود باقی می‌ماند.

با ثابت نگه داشتن رأس A' (A) و حرکت دادن نقطه C (C') روی خط L' (L) به سمت نقطه' (A')، نقطه' (B') از خط L' (L) دور می‌شود که اگر حداکثر فاصله B از خط L را m در نظر بگیریم (AB=m) و حداکثر فاصله' (B') از خط' L' را n فرض کنیم (A'B'=n)، داریم:

معنی در لوزی لولایی اندازه قطر نصف شده (AB) نسبت به قطر متاظر آن (B'D') در ترنجی لولایی، به هنگام تغییر اندازه قطری که عمودمنصف قطر دیگر است (یا به عبارت دیگر، نقش محور تقارن را در هر دو دارد)، تغییرات بیشتری خواهد داشت.

#### ب) تعادل دینامیکی


مزیت دیگر لوزی لولایی بر ترنجی لولایی، تعادل دینامیکی آن است. اگر لوزی لولایی را دور هر یک از قطرهایش بچرخانیم، این دستگاه لولایی در حال دوران، لنگ نمی‌زند (تعادل دینامیکی دارد) در حالی که در ترنجی لولایی چنین نیست.

#### ج) ارجحیت اقتصادی


چون ساخت میله‌ها به صورت سری انجام می‌گیرد، ساخت لوزی (چهار میله مساوی) از نظر اقتصادی بر ساخت ترنجی ترجیح دارد.

### مقایسه جک لوزی و جک ترنجی

Jack لوزی ABCD و Jack ترنجی A'B'C'D' را که در آن  $A'B' < B'C'$  است در نظر می‌گیریم و فرض می‌کنیم:  $AB+BC=A'B'+B'C'=k$  (هم محیط بودن لوزی و ترنجی).




شکل .۱۳




شکل .۱۴

لوزی ABCD و ترنجی A'B'C'D' هم محیط با آن را در نظر می‌گیریم.



شکل .۹



شکل .۱۰

که در آن داریم:


$$AB+BC=A'B'+B'C'$$

$$(AD=AB)>(A'B'=A'D')$$


$$(DC=BC)<(B'C'=D'C')$$

اکنون به بررسی مزیت‌های لوزی لولایی بر ترنجی لولایی می‌پردازیم.


#### الف) دامنه تغییرات اندازه قطر نصف شده



شکل .۱۱




شکل .۱۲



شکل ۱۵.

پایین ترین موضعی که تکیه گاه بالایی می‌تواند اشغال کند، در شکل ۱۶ نشان داده شده است. در این شکل، مثلث  $C'B'D'$  متساوی الساقین است و در آن داریم:  $C'B'=A'D'$  و  $C'B'=C'D'$ . چون تکیه گاه بالایی جک ترنجی نمی‌تواند خیلی به تکیه گاه پایینی آن نزدیک شود، پس جک ترنجی نمی‌تواند زیر خودروهای کوتاه برود و از این مهمتر، این جک نمی‌تواند کاملاً جمع شود تا جای کمی اشغال کند.



شکل ۱۶.

هنگامی که با چرخاندن دسته جک لوزی دو مهره  $A$  و  $C$  به هم نزدیک می‌شوند، تکیه گاه بالایی جک حداکثر به اندازه  $AB+AD=k$  بالا می‌رود.

(البته تکیه گاه بالایی به علت ضخامت و پهنای تسمه‌ها، به اندازه‌های کمتر از  $k$  بالا می‌رود.) اما در جک ترنجی، هنگامی که با چرخاندن دسته جک دو مهره  $A'$  و  $C'$  به هم نزدیک می‌شوند، تکیه گاه بالایی حداکثر به اندازه  $A'B'+A'D'=p$  بالا می‌رود (البته تکیه گاه بالایی جک به علت ضخامت و پهنای تسمه‌ها به اندازه‌ای کمتر از  $p$  بالا می‌رود) و می‌دانیم  $p < k$  است. پس در جک لوزی، تکیه گاه بالایی بیشتر از جک ترنجی می‌تواند بالا برسود. یعنی جک لوزی خودرو را بیشتر بالا می‌برد و این یک مزیت جک لوزی نسبت به جک ترنجی است.

اگر جک ترنجی به صورت شکل ۱۵ ساخته شود (یعنی پیچ جک منطبق بر قطری از ترنجی باشد که محور تقارن ترنجی نیست)، وقتی دسته آن را طوری بچرخانیم که دو مهره  $B'$  و  $D'$  بهم نزدیک شوند، تکیه گاه بالایی به اندازه  $k$  از تکیه گاه پایینی دور می‌شود. اما وقتی دسته جک را طوری بچرخانیم که دو مهره  $B'$  و  $D'$  از هم دور شوند، تکیه گاه بالایی نمی‌تواند خیلی پایین بیاید.

**پرسش‌های پیکار جو! ۳**

قطرهای یک چهارضلعی محاطی برهم عمودند و اندازه‌هایی دو ضلع رو به روی آن  $2$  و  $6$  واحد است. طول شعاع دایره محیطی این چهارضلعی کدام است؟

الف)  $\boxed{3}$   
 ب)  $\boxed{2\sqrt{3}}$   
 ج)  $\boxed{2\sqrt{2}}$   
 د)  $\boxed{\sqrt{10}}$   
 ه)  $\boxed{\sqrt{11}}$